

ボルトシェーバー 取扱説明書

安全上のご注意

1. 使用電源は、単相交流100Vを使用してください。
2. 作業時は、保護めがねを使用して下さい。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
4. 指定された用途以外に使用しないでください。

使い方

1. ボルトシェーバーと集じん機のホース、電源線を組み合わせます。
(ボルトシェーバーの電源は、集じん機から取ってください。)
2. 100ボルトの電源にプラグを差込、集じん機電源スイッチをONにする。
3. 片方の手で本体を持ちもう片方の手でハンドルを持つ。
4. ボルトの破断面にボルトシェーバーを差し込みます。
5. 奥まで差し込んだのを確認してから起動してください。
6. 5～10秒ほど起動させ断面のバリ取りが
できているか確認してください。
7. バリ取りが不十分な場合は同じ作業を
行ってください。

注意: キリカエレバーは使用しないでください。

ボルトシェーバー



キリカエレバー

ホース取付口

集じん機



電源スイッチ