

ボルトシェーバー 取扱説明書

安全上のご注意

1. 使用電源は、単相交流100Vを使用してください。
2. 作業時は、保護めがねを使用して下さい。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
4. チャック緩み防止の為、作業中にも時々3箇所の子ャック穴全部に逐次ハンドルを挿し込み増し締めし、緩んで居ないか確認して下さい。
5. 指定された用途以外に使用しないでください。

使い方

1. ボルトシェーバーと集じん機のホース、電源線を組み合わせます。
(ボルトシェーバーの電源は、集じん機から取ってください。)
2. 100ボルトの電源にプラグを差し込み、集じん機の電源スイッチをONにする。
3. 片方の手で本体を持ち、もう片方の手でハンドルを持つ。
4. ボルトの破断面にボルトシェーバーを差し込みます。
5. 奥まで差し込んだのを確認してから起動してください。
6. 5～10秒ほど起動させ断面のバリ取りができていないか確認してください。
7. バリ取りが不十分な場合は同じ作業を行ってください。

《起動スイッチのロック及び解除の方法》

起動スイッチをいっぱい押し下げた状態で、ボタンをロックまたは解除の位置にスライドさせる。

ボルトシェーバー



集じん機

